FIG. 1



FIG. 2


68
88
45
III
78
66
40
76
22
72
26
24
74
40
65
64
62
76
74
66
82
III
24
86
40
26
22
65

FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8A



FIG. 8B



FIG. 9A



FIG. 9B



FIG. 10A



FIG. 10B



FIG. 11A



FIG. 11B



FIG. 12


88
XIII'
78
88
78
25
69
25
69
82
74
82
22
86
24
62
62
64
28
72
XIV'
76
XIII
82
66
74
82
22
42
C
86
24
65
XIV

FIG. 13


70
68
88
78
69
88
55
55
62
70
72
64
58
70
72
70
82
62
55
70
74
84
70
30
10
25
42
55
42
28
48
10
30
22
42
30
24
10
30

FIG. 14



FIG. 15A



FIG. 15B



FIG. 15C



FIG. 16A



FIG. 16B



FIG. 17A


XVIIb'
68
25
69
68
25
69
74
24
22
62
62
64
28
XVIIc'
XVII
66
42
C
22
24
65
XVIIc

FIG. 17B


B
A
B
A
B
A
B
A
B
112
112
112
112
112
60
60
60
60
50
50
50
30
10
25
40
60
28
40
10
30
22
24
40
10
30

FIG. 17C



FIG. 18A


112
58
112
67
112
112
67
69
50
112
67
64
30
10
24
22
30
10
28
40
40
25
10
30

FIG. 18B



FIG. 19A


112
58
112
67
112
112
67
69
112
67
64
67
57
42
48
57
30
10
24
22
30
10
28
42
42
25
10
30

FIG. 19B



FIG. 20A


112
58
112
112
112
68
69
112
62
64
62
55
42
48
55
30
10
24
22
30
10
28
42
55
42
25
10
30

FIG.20B



FIG. 21A


XXIb'
78
25
69
78
25
69
82
74
82
22
24
62
62
64
28
72
XXIc'
76
66
XXIb
82
74
82
22
42
C
24
65
XXIc

FIG. 21B


70
74
70
55
62
70
70
64
58
72
70
62
55
70
78
68
69
30
10
24
30
42
22
30
10
48
28
42
55
42
25
10
30

FIG.21C



FIG. 22



FIG. 23